Τεχνικές Προδιαγραφές για διερεύνηση και πλήρη αποκατάσταση ακτινολογικού συγκροτήματος BMI BRG-200R.

Το ακτινολογικό συγκρότημα BMI BRG-200R στο 401 ΓΣΝΑ παρουσιάζει σφάλμα FILAMENT ERROR και έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η τεχνική διερεύνηση της βλάβης , ο εντοπισμός της αιτίας που την προκαλεί και η πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του μηχανήματος.

Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλους τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους και θα υποβάλει τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται η αιτία της βλάβης τα ευρήματα ελέγχου, καθώς και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και οι εργασίες για την αποκατάσταση της.

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτικά το κόστος ανταλλακτικών , τεχνικών εργασιών ρυθμίσεων και κάθε αναγκαίας ενέργειας για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης. Λόγω παλαιότητας του ακτινολογικού μηχανήματος τα ανταλλακτικά δύναται να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση και ελεγμένα. Για τα καινούργια ανταλλακτικά απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας δώδεκα μηνών, ενώ για τα μεταχειρισμένα τουλάχιστον έξι μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία. Η διάρκεια να δηλώνεται στην προσφορά.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από τους αρμόδιους ακτινοφυσικούς του Νοσοκομείου, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις πριν από την παράδοση προς λειτουργία.

Το ακτινολογικό συγκρότημα θα παραδοθεί πλήρως αποκατεστημένο, ελεγμένο και σε πλήρη λειτουργική κατάσταση.

ΒΙΤ

Κατσικογιάννη Κυριακή

Αντης Τ.Υ

Τολιόπουλος Γεώργιος